最終処分場点検結果(新処分場)

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
H29.4.12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.5.16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.6.14	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.7.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.7.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	写真(提出用)
H29.8.15	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.9.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.9.19	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風18号通過よる倒木有
H29.10.3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.11.7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.11.24	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
H29.12.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H29.12.13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
H30.1.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検・写真
H30.1.9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2018/1/29