最終処分場点検結果（新処分場）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
H30.4.2	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
H30.4.11	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H30.5.16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2018/5/31