最終処分場点検結果（令和6年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月16日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
4月17日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2024/5/27