最終処分場点検結果（令和6年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月16日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
4月17日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月26日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月1日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	大雨による点検
7月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月8日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風7号による点検（接近前）
8月16日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風7号による点検（接近前）
8月17日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風7号による点検（接近後）
9月2日	異常なし	異常なし	異常なし	異常無（一部破損）	異常なし	大雨による点検（外忍番線破損）
9月3日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	大雨による点検
9月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
9月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	外忍番線修理完了
9月12日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
10月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2024/10/30