最終処分場点検結果（平成31年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月17日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月14日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月27日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
6月12日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常あり	台風15号通過　停電のためﾎﾟﾝﾌﾟ停止
9月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	ﾌｪﾝｽ仮復旧　15:30復電確認　ﾎﾟﾝﾌﾟ起動
9月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	
9月18日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	採水
9月19日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	
9月24日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	
10月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	採水
10月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	台風19号通過

2019/10/28