# 最終処分場点検結果（新処分場）

東金市松之郷3717番地

| | 堰堤等 | 周辺の法面 | 周囲の排水側溝 | フェンス等 | 排水設備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H31.4.17 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 採水 |

2019/5/8