# 最終処分場点検結果（平成31年度）

東金市松之郷3717番地

| | 堰堤等 | 周辺の法面 | 周囲の排水側溝 | フェンス等 | 排水設備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 採水 |
| 5月14日 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 採水 |
| 5月27日 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 点検 |
| 6月12日 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 採水 |

2019/6/27