最終処分場点検結果（令和2年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月23日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月13日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2020/6/26