最終処分場点検結果（令和2年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月23日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月13日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月8日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
10月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
11月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
12月2日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
1月6日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2021/1/20