最終処分場点検結果（令和3年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月27日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月20日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月1日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
10月2日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風15号通過による点検
10月6日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
10月8日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	10月7日の地震による点検

2021/10/20