最終処分場点検結果（旧処分場）

東金市大豆谷832番地1

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	その他
H24.4.24	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.5.16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.6.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.6.20	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風4号
H24.7.26	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	草刈り終了確認
H24.8.7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.9.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.10.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風17号後点検
H24.11.6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H24.12.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.1.8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.2.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.3.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

2013/3/19

最終処分場点検結果(新処分場)

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	その他
H24.4.24	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.5.16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.6.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.6.20	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風4号
H24.7.3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.7.26	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	草刈り終了確認
H24.8.7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.8.31	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	草刈り終了確認
H24.9.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H24.10.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風17号後点検
H24.10.2	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H24.11.16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	草刈り終了確認
H24.12.4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
H25.1.8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.2.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.2.14	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
H25.3.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

2013/3/19